

**ANEXO TÉCNICO**  
**ACREDITACIÓN Nº 215/LC10.159**  
**SCHEDULE OF ACCREDITATION**

**Entidad/Entity: QUALITY TECHNICALS IBERICA, S.L.**  
**Laboratorio de Calibración**

Dirección/Address: Avenida del Cañal, 44 – Nave 12 y 13; 28500 Arganda Del Rey (Madrid)

**Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005**

**Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:**

**Presión y Vacío (Pressure and Vacuum) ..... 1**  
**Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity) ..... 3**

**Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)**

**Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)**  
**Category 0 (Calibrations performed at permanent laboratory)**

<b>CAMPO DE MEDIDA</b> <i>Range</i>	<b>CMC(*)</b>	<b>INSTRUMENTOS A CALIBRAR</b> <i>Instruments</i>
<b>RESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA</b> <i>Relative pneumatic pressure</i>		
-90 kPa ≤ P < -5 kPa -5 kPa ≤ P ≤ 5 kPa 5 kPa < P ≤ 1,9 MPa 1,9 MPa < P ≤ 3,8 MPa	1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,11 kPa 2,9·10 <sup>-4</sup> · P + 0,45 Pa 1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,11 kPa 1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,15 kPa	Manómetros Columnas de líquido (##) Presostatos Transmisores (#)
<b>PRESIÓN ABSOLUTA NEUMÁTICA</b> <i>Absolute pneumatic pressure</i>		
5 kPa ≤ P < 75 kPa 75 kPa ≤ P ≤ 110 kPa 110 kPa < P ≤ 2 MPa 2 MPa < P ≤ 3,9 MPa	1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,12 kPa 4·10 <sup>-4</sup> · P 1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,12 kPa 1,0·10 <sup>-4</sup> · P + 0,15 kPa	Manómetros Barómetros Transmisores (#)
<b>PRESIÓN (simulación eléctrica)</b> <i>Pressure (electrical simulation)</i>		
-10 V <sub>cc</sub> ≤ U ≤ 10 V <sub>cc</sub>  0 mA ≤ I ≤ 20 mA	6,0·10 <sup>-4</sup> · U (6,0·10 <sup>-5</sup> · F.E.) (###)  0,003 mA (1,9·10 <sup>-4</sup> · F.E.) (###)	Indicadores, controladores y convertidores de presión con entrada analógica (#)(##)

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

**Categoría I (Calibraciones "in situ")**

**Category I ("on site" calibrations)**

<b>CAMPO DE MEDIDA</b> <i>Range</i>	<b>CMC(*)</b>	<b>INSTRUMENTOS A CALIBRAR</b> <i>Instruments</i>
<b>PRESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA</b> <i>Relative pneumatic pressure</i>		
-90 kPa ≤ P < -20 kPa	0,62 kPa	Manómetros Columnas de líquido (##) Presostatos Transmisores (#)
-20 kPa ≤ P < -5 kPa	0,31 kPa	
-5 kPa ≤ P < -1,25 kPa	24 Pa	
-1,25 kPa ≤ P ≤ 1,25 kPa	$7 \cdot 10^{-4} \cdot P + 1,25 \text{ Pa}$	
1,25 kPa < P ≤ 5 kPa	24 Pa	
5 kPa < P ≤ 20 kPa	0,31 kPa	
20 kPa < P ≤ 100 kPa	0,62 kPa	
0,1 MPa < P ≤ 2 MPa	0,77 kPa	
<b>PRESIÓN ABSOLUTA NEUMÁTICA</b> <i>Absolute pneumatic pressure</i>		
10 kPa ≤ P ≤ 200 kPa	0,31 kPa	Manómetros Barómetros Transmisores (#)
200 kPa < P ≤ 700 kPa	0,85 kPa	
<b>PRESIÓN (simulación eléctrica)</b> <i>Pressure (electrical simulation)</i>		
-10 V <sub>cc</sub> ≤ U ≤ 10 V <sub>cc</sub>	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$ ( $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot \text{F.E.}$ ) (###)	Indicadores, controladores y convertidores de presión con entrada analógica (#)(##)
0 mA ≤ I ≤ 20 mA	0,0055 mA ( $3,4 \cdot 10^{-4} \cdot \text{F.E.}$ ) (###)	

(#) Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (-10 a +10) V y (0 a 20) mA.

(##) en unidades de presión

(###) en unidades de presión, F.E. (fondo de escala del equipo en unidades de presión)

(\*) CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(\*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)

## Temperatura y Humedad (*Temperature and Humidity*)

### Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)

### Category 0 (*Calibrations performed at permanent laboratory*)

#### PARTE A: Calibraciones en temperatura y humedad

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	CMC(*)	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>
<b>TEMPERATURA</b> <i>Temperature</i>		
Punto Triple del agua (0,01 °C)	0,012 °C	Termómetros de Resistencia de Platino Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#)
Punto de Fusión del Hielo (0,00 °C) -80 °C a 270 °C	0,035 °C 0,050 °C	Termómetros de Resistencia de Platino
Punto de Fusión del Hielo (0,00 °C) -80 °C a 270 °C	0,035 °C 0,050 °C	Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#) Transmisores de temperatura
-80 °C a 270°C	0,35 °C	Termopares de metales comunes
-80 °C a 270°C	0,12 °C	Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales comunes (#) Transmisores de temperatura
-40 °C a 270 °C	2,0 °C	Termopares de metales nobles
-40 °C a 270 °C	1,2 °C	Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales nobles (#) Transmisores de temperatura
<b>TEMPERATURA (en aire)</b> <i>Temperature (in air)</i>		
-40 °C a < 5 °C 15 °C a 60 °C >60 °C a 100 °C	0,20 °C 0,17 °C 0,25 °C	Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#) Transmisores de temperatura  Higrómetros de humedad relativa, registradores de temperatura y humedad relativa, termohigrógrafos y termógrafos mecánicos, transmisores de humedad relativa y temperatura (#)

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

<b>CAMPO DE MEDIDA</b> <i>Range</i>	<b>CMC(*)</b>	<b>INSTRUMENTOS A CALIBRAR</b> <i>Instruments</i>
<b>TEMPERATURA (Simulación eléctrica)</b> <i>Temperature (electrical simulation)</i>		
-200 °C a 850 °C	0,07 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para sensor de resistencia de platino (#)
-40 °C a 1600 °C	1,3 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de platino (#)
-200 °C a 1370 °C	0,50 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de metales comunes (#)
-200 °C a 1370 °C	0,02 °C	Indicadores, controladores y convertidores de señal de temperatura con entrada analógica (#)(##)
<b>HUMEDAD RELATIVA (Simulación eléctrica)</b> <i>Relative humidity (electrical simulation)</i>		
0 %hr a 100 %hr	0,02 %hr	Indicadores, controladores y convertidores de señal de humedad relativa con entrada analógica (#)(##)
<b>HUMEDAD RELATIVA</b> <i>Relative Humidity</i>		
10 %hr a 90 %hr (De 15 °C a 23 °C) 5 %hr a 90 %hr (De >23 °C a 42 °C)	1 %hr a 2 %hr (función lineal)	Higrómetros de humedad relativa, registradores de temperatura y humedad relativa, <i>datalogger</i> , termohigrógrafos mecánicos, transmisores de humedad relativa (#)

(#) Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (-10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA.

(##) Entradas analógicas con valores comprendidos entre (-10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA.

(\*) CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(\*) CMC: *Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

**PARTE B: Caracterización de medios isoterms**

<p style="text-align: center;"><b>ENSAYO</b> <i>Test</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MÉTODO DE ENSAYO</b> <i>Test Method</i></p>
<p><b>CÁMARAS CLIMÁTICAS</b> <i>Climatic chambers</i></p>	
<p><u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> 0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0,10 °C)</p> <p><u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> 0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0, 12°C)</p> <p><u>Estudio de indicación de temperatura:</u> 0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)</p>	<p>Procedimiento interno: PC-10-T</p> <p>Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga</p>
<p><u>Estudio de estabilidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,25 %hr a 0,75 %hr)</p> <p><u>Estudio de uniformidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 23 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,35 %hr a 1,9 %hr)</p> <p>(&gt;23 °C a 42 °C) 5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,25 %hr a 0,90 %hr)</p> <p><u>Estudio de indicación de humedad relativa:</u> (15 °C a 23 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,0 %hr a 2,9 %hr)</p> <p>(&gt;23 °C a 42 °C) 5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,0 %hr a 2,2 %hr)</p>	<p>Procedimiento interno: PC-10-T</p> <p>Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga</p>
<p><b>BAÑOS TERMOSTÁTICOS</b> <i>Liquid baths</i></p>	
<p><u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,006 °C) &gt;100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,009 °C)</p> <p><u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,012 °C) &gt;100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,018 °C)</p> <p><u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,050 °C) &gt;100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,065 °C)</p>	<p>Procedimiento interno: PC-09-T</p> <p>Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga</p>

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

ENSAYO <i>Test</i>	MÉTODO DE ENSAYO <i>Test Method</i>
<b>CALIBRADORES DE BLOQUE SECO</b> <i>Dry block calibrators</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,02 °C) >165 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,12 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,10 °C) >165 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,20 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,15 °C) >165 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)	Procedimiento interno: PC-09-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga

**Categoría I (Calibraciones “in situ”)**

*Category I (“on site” calibrations)*

**PARTE A: Calibraciones en temperatura**

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	CMC (*)	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Y PROCEDIMIENTOS <i>Instruments and Procedures</i>
<b>TEMPERATURA</b> <i>Temperature</i>		
-30 °C a 220 °C >220 °C a 250 °C	0,25 °C 0,60 °C	Termómetros de Resistencia de Platino
-30 °C a 220 °C >220 °C a 250 °C	0,20 °C 0,55 °C	Termómetros de lectura directa con sensor resistencia (#) Transmisores de temperatura(#)
-30 °C a 220 °C >220 °C a 250 °C	0,60 °C 0,80 °C	Termopares de metales comunes
-30 °C a 220 °C >220 °C a 250 °C	0,35 °C 0,60 °C	Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales comunes (#) Transmisores de temperatura(#)
-30 °C a 250 °C	2,5 °C	Termopares de metales nobles
-30 °C a 250 °C	1,3 °C	Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales nobles (#) Transmisores de temperatura(#)
<b>TEMPERATURA (Simulación eléctrica)</b> <i>Temperature (Electrical simulation)</i>		
-200 °C a 850 °C	0,17 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para sensor de resistencia de platino (#)
-40 °C a 1600 °C	1,7 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de platino (#)
-200 °C a 0 °C >0 °C a 1370 °C	0,70 °C 0,60 °C	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de metales comunes (#)

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

<b>CAMPO DE MEDIDA</b> <i>Range</i>	<b>CMC (*)</b>	<b>INSTRUMENTOS A CALIBRAR Y PROCEDIMIENTOS</b> <i>Instruments and Procedures</i>
-200 °C a 1370 °C	0,04 °C	Indicadores, controladores y convertidores de señal de temperatura con entrada analógica (#)(##)
<b>HUMEDAD RELATIVA (Simulación eléctrica)</b> <i>Relative Humidity (electrical simulation)</i>		
0 %hr a 100 %hr	0,04 %hr	Indicadores, controladores y convertidores de señal de humedad relativa con entrada analógica (#)(##)

(#) Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (-10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA.

(##) Entradas analógicas con valores comprendidos entre (-10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA.

(\*) CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(\*) CMC: *Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*

**PARTE B: Caracterización de medios isoterms**

<b>ENSAYO</b> <i>Test</i>	<b>MÉTODO DE ENSAYO</b> <i>Test Method</i>
<b>BAÑOS TERMOSTÁTICOS</b> <i>Liquid baths</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,55 °C)	Procedimiento interno: PC-19-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<b>HORNOS, ESTUFAS</b> <i>Ovens, furnaces</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> 20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> 20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> 20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)	Procedimiento interno: PC-19-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<b>INCUBADORAS</b> <i>Incubators</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,90 °C)	Procedimiento interno: PC-19-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<b>REFRIGERADORES, ARCONES CONGELADORES Y CONSERVADORES</b> <i>Chest freezers, refrigerators and laboratory refrigerators</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,90 °C)	Procedimiento interno: PC-19-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*



ENSAYO Test	MÉTODO DE ENSAYO Test Method
<b>CÁMARAS CLIMÁTICAS</b> <i>Climatic chambers</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -30 °C a 180 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -30 °C a 180 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -30 °C a 45 °C (Incertidumbre: 0,70 °C) >45 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,90 °C) >100 °C a 180 °C (Incertidumbre: 1,1 °C)	Procedimiento interno: - PC-19-T (sin control de humedad) - PC-20-T (con control de humedad)  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<u>Estudio de estabilidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,5 %hr)  <u>Estudio de uniformidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 4,0 %hr)  <u>Estudio de indicación de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 5,5 %hr)	Procedimiento interno: PC-20-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<b>SALAS CLIMATIZADAS</b> <i>Conditioned Rooms</i>	
<u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> -30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  <u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> -30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,45 °C)  <u>Estudio de indicación de temperatura:</u> -30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 1,1 °C)	Procedimiento interno: - PC-19-T (sin control de humedad) - PC-20-T (con control de humedad)  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga
<u>Estudio de estabilidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,6 %hr)  <u>Estudio de uniformidad de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 4,2 %hr)  <u>Estudio de indicación de humedad relativa:</u> (15 °C a 42 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 6,5 %hr)	Procedimiento interno: PC-20-T  Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)

ENSAYO Test	MÉTODO DE ENSAYO Test Method
<b>ESTUFAS Y REFRIGERADORES DE VACÍO (incluidos equipos de liofilización) Presión desde atmosférica a <math>5 \cdot 10^{-3}</math> mbar</b> <i>Vacuum Etuves and freezers</i>	
<p><u>Estudio de estabilidad de temperatura:</u> <u>Liofilizadores</u> -80 °C a &lt;-40 °C (Incertidumbre: 0,70 °C) -40 °C a &lt;0 °C (Incertidumbre: 0,50 °C) 0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,30 °C) <u>Estufas de vacío</u> 20 °C a &lt;45 °C (Incertidumbre: 0,30 °C) &gt;45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 0,50 °C) &gt;110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)</p> <p><u>Estudio de uniformidad de temperatura:</u> <u>Liofilizadores</u> -80 °C a &lt;-40 °C (Incertidumbre: 0,70 °C) -40 °C a &lt;0 °C (Incertidumbre: 0,60 °C) 0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,40 °C) <u>Estufas de vacío</u> 20 °C a &lt;45 °C (Incertidumbre: 0,40 °C) &gt;45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 0,60 °C) &gt;110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 0,80 °C)</p> <p><u>Estudio de indicación de temperatura:</u> <u>Liofilizadores</u> -80 °C a &lt;-40 °C (Incertidumbre: 2,1 °C) -40 °C a &lt;0 °C (Incertidumbre: 1,5 °C) 0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,70 °C) <u>Estufas de vacío</u> 20 °C a &lt;45 °C (Incertidumbre: 1,0 °C) &gt;45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 1,8 °C) &gt;110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 2,7 °C)</p>	<p>Procedimiento interno: PC-23-T</p>
<b>AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN (Presión desde atmosférica hasta 0,5 MPa)</b> <i>Sterilization autoclaves (Pressure from atmospheric to 0,5 MPa)</i>	
<p><u>Estudio de estabilidad:</u> 30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)</p> <p><u>Estudio de uniformidad:</u> 30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,35 °C)</p> <p><u>Estudio de indicación:</u> 30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)</p>	<p>Procedimiento interno: PC-21-T ISO 17665:2006 Apto. 9 ISO 285:1997 Aptdos. 8.3.1, 18, 19, 20</p> <p>Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga</p>

(\*) CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(\*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

*Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 4 de fecha 14/07/2017*

*The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in [www.enac.es](http://www.enac.es)*